

# **Zpráva o provedených pracovních aktivitách a investičních akcích na golfovém hřišti v Semilech v roce 2021 – výhled na rok 2022.**

## **1. Modernizace klubovny GCSEM**

Na konci roku 2020 vypsal Národní sportovní agentura (NSA) dotační investiční program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 milionů korun. Výbor Golf Clubu Semily rozhodl, že se pokusí využít těchto dotačních peněz k modernizaci klubovny a jejího nejbližšího okolí. Vypracovali jsme projektovou dokumentaci včetně rozpočtu a získali vyjádření Stavebního úřadu v Semilech, že na tyto práce není nutno stavební povolení. Rozpočet akce je plánován na cca 2,5 milionu korun, z toho spoluúčast GCSEM je 30%. V únoru 2021 jsme žádost podali a čekali na zpracování na NSA a zprávu o tom, jestli dotaci dostaneme. Předběžné kladné vyjádření a výzvu k dodání dalších dokumentů jsme obdrželi v listopadu 2021. Předpokládáme, že v průběhu zimy dojde k vyřízení všech administrativních náležitostí a na jaře modernizaci zahájíme.

## **2. Lesní porosty**

V posledních třech letech se nám povedlo vykácet přestálé smrky za klubovnou a u odpaliště jamky č.2. Dále došlo k vykácení kůrovcem napadených smrků mezi grýnem jamky č.5 a odpalištěm jamky č.6. V rámci předělávání elektrického vedení vysokého napětí musely být pokáceny tři stromy u dámského odpaliště jamky č.1. Na podzim 2021 došlo k pokácení několika stromů, které už začínaly překážet u grýnu jamky č.8. a k vyřezání náletových dřevin nad grýnem jamky č.1.

## **3. Odpaliště**

V roce 2021 bylo započato s rozšířením pánského odpaliště jamky č.6 (Rytinka). Byly tu vybudovány opěrné zídky z gabionových košů a proveden zhutněný zásyp štěrskem a zeminou. Upraveno a znovu oseto bylo okolí odpaliště. Pánské odpaliště jamky č.2 bylo prodlouženo násypem zeminou. Na jaře bude položen nový travní koberec na obě tyto odpaliště. V plánu je i vyrovnání a položení nového travního koberce na odpaliště jamky č. 8.

## **4. Výměna vedení VN**

V roce 2021 došlo na našem hřišti k výměně sloupů elektrického vysokého napětí. Součástí této akce bylo i vybudování nové štěrkové cesty v lese vedle jamky č.6. Při výměně sloupů došlo k jejich posunutí do míst, kde méně překážejí hře. Po dokončení výměny vedení došlo k opravě ploch poškozených pohybem těžké techniky. Všechny tyto práce uhradil dodavatel stavby.

## **5. Akumulace vody pro závlahu**

Vzhledem k novým předpisům v oblasti ochrany životního prostředí nám bylo příslušnými orgány oznámeno, že nadále již nebudeme moci v letních měsících čerpat vodu z řeky Jizery. K tomu nám odborný hydrogeolog sdělil, že v tomto místě je silný skalní masiv a tudíž nalezení spodní vody vrtem je velmi nepravděpodobné. Nechali jsme tedy vypracovat studii na umístění otevřené akumulární nádrže na lesním pozemku č.p. 352 (paseka vedle jamky č.3). Do této akumulární nádrže by byla čerpána voda z řeky Jizery v období, kdy je dostatečný průtok. Akumulovaná voda by byla pro zavlažování golfového hřiště využívána v období, kdy je v řece vody nedostatek. Toto bylo po několika jednáních odsouhlaseno jako možné řešení odbory životního prostředí města a kraje. Dále nás čeká vypracování projektové dokumentace a další jednání na úřadech.

## **6. Cesty**

Jak již bylo zmíněno, v rámci výměny sloupů VN byla vybudována nová štěrková cesta u Rytinky, která bude využívána jako přístupová pro techniku při sekání grýnu. Od toho si slibujeme, že se nám povede lépe zatravnit prostor před grýnem. Vykácení stromů napadených kůrovcem nám umožnilo vybudovat novou (mnohem lépe schůdnou) cestu mezi grýnem jamky č.5 a odpalištěm jamky č.6. Ostatní cesty se snažíme průběžně opravovat.

Vypracoval: Tomáš Kraus

31.12.2021